

Abrazadera De Tres Secciones Con Cadena De Vacío De Liberación Rápida De Acero Inoxidable

Número de artículo: KT-VA06



Introducción

Las abrazaderas de vacío de cierre rápido de acero inoxidable garantizan conexiones sin fugas para sistemas de alto vacío. Duraderas, resistentes a la corrosión y fáciles de instalar.

[Aprende más](#)

KF16	KF25	KF40	KF50
------	------	------	------

Consultar para más especificaciones

KF80	KF100	KF160	KF200
------	-------	-------	-------

Consultar para más especificaciones

KF63	KF80	KF100	KF160	KF200	KF250
------	------	-------	-------	-------	-------

Consultar para más especificaciones